


NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI
PRO KALOVÁ PONORNÁ KANALIZAČNÍ
ČERPADLA


80 - GFHU
100



OBSAH:

- 1.0 POUŽITÍ
- 2.0 BEZPEČNOST
- 3.0 TECHNICKÉ ÚDAJE
 - 3.1 Parametry čerpadel
 - 3.2 Výkonové charakteristiky čerpadel
 - 3.3 Hlavní díly čerpadel
 - 3.3.1 Popis hlavních dílů čerpadel
 - 3.4 Varianty provedení
 - 3.5 Rozměry čerpadel
- 4.0 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
- 5.0 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
- 6.0 MONTÁŽ ČERPADEL
- 7.0 PROVOZ A ÚDRŽBA
 - 7.1 Doporučená opatření před uvedením do provozu
 - 7.2 Provoz
 - 7.3 Rozsah kontrol
- 8.0 VÝMĚNA SOUČÁSTÍ
- 9.0 NÁHRADNÍ DÍLY
- 10.0 PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ
- 11.0 OBSAH DODÁVKY
 - 11.1 Provedení „SZ“
 - 11.2 Provedení „MH“
 - 11.3 Provedení „SJ“
- 12.0 ZÁRUKA
- 13.0 SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDISEK
- 14.0 POKYNY K NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
- 15.0 PROVOZNÍ KNIHA

Údajový štítek



1.0 POUŽITÍ

Čerpadla 80-100 GFHU jsou určena pro čerpání odpadních vod, fekalífů a surových kalů s obsahem neabrazivních pevných částí, drobných kusovitých a vkláknitých látok (jako popel, kousky dřev, hadry, fače, zbytky jídel, menší hladavce, tuky, menší množství píska a různé splachy z ulic) a jiných látok přicházejících do kanalizace.

Čerpadla nejsou určena pro provoz ve výbušném prostředí. U standardního provedení nesmí přijít kabely do styku s čerpanou kapalinou znečištěnou ropnými produkty a uhlovodíky.

Dovolený rozsah pH čerpané kapaliny 6,5 - 7,5 pH
Vyšší hodnoty po dohodě s výrobcem po posouzení konkrétních provozních podmínek.

Max. hustota čerpané kapaliny 1100 kg.m⁻³
Max. teplota čerpané kapaliny a okolí 40 °C
Ponor čerpadla 10 m
Max. nátok na sání u varianty SJ 10 m

Hlučnost

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti 1 m od povrchu agregátu (při použití váhového filtru A) nepřesahuje hodnotu L_{PA} = 70 dBA.

2.0 BEZPEČNOST

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržet během provozní instalace, provozu a údržby

čerpadla. Je proto nevyhnutelné, aby příslušný odpovědný pracovník a obsluhující osoby si před zahájením provozní instalace a uvedením čerpadla do provozu jeho text důkladně pročetli. Je rovněž nutné, aby návod k obsluze byl v místě provozní instalace čerpadla neustále k dispozici.

Dodrženy musí být nejen výše uvedené všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené pod tímto bodem pro bezpečnost, ale také veškeré specifické bezpečnostní pokyny, uvedené pod ostatními základními body.

Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž nedodržení by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti jsou označeny symbolem



nebo v případech zahrnujících elektrickou bezpečnost symbolem



Bezpečnostní pokyny, které musí být vzaty v úvahu z důvodu bezpečného provozu čerpadla nebo čerpacího soustrojí a (nebo) ochrany samotného čerpadla nebo čerpacího soustrojí jsou označeny návěstím

POZOR!

Bezpečnostní pokyny, jejichž nedodržení by mohlo ohrozit kvalitu životního prostředí jsou označeny symbolem



3.0 TECHNICKÉ ÚDAJE


3.1 Parametry čerpadel

Tabulka 1

Typ čerpadla	80-GFHU „MH“	80-GFHU „SZ, SJ“	100-GFHU-250	100-GFHU-270
Průtok Q _{nat} (l.s ⁻¹)	15,7	15	24	25,5
Dopr. výška H _{nat} (m)	8,8	9,3	13,3	15,5
Průchodlivost ob. kolem (mm)	60x50		60x70	
Safí hrdlo „SJ“ (mm)	—	DN 100	DN 100	
Výtláčené hrdlo (mm)		DN 80		DN 100
Elektromotor		jednoúčelový		
Výkon P (kW)	3		6,5	
Napětí U (V)	standardní	400		
	na požadavek	500		
Otačky n (min ⁻¹)	1450		1450	
Kmitočet f (Hz)		50		
Jmenovitý I (A) proud při 400V	7	6,5	14	16
	při 500V	5,0	10,6	12,8
Krytí motoru		IP 68 – 10		
Přívodní kabel		HO7RN - F 6G 1,5		
Délka přívodního kabelu (m)		15*		
Hmotnost m (kg) (bez kabelu a výš. hadice)	„SZ“ „MH“ „SJ“	- 91 -	95 - 138	146 152 193

* Na zvláštní požadavek možno dodat i jinou délku kabelu
Hmotnost 10 m přívodního kabelu je 4,8 kg.

3.2 Výkonové charakteristiky čerpadel




Obr. 1


3.3 Hlavní díly čerpadel

Čerpadla jsou vyráběna v provedení:

- 80 - GFHU - 220 - 60 - LU - 00
- 100 - GFHU - 250 - 60 - LU - 00
- 100 - GFHU - 270 - 60 - LU - 00



Obr. 2



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 160 - vítka sverkovnicového prostoru | 433 - mechanická ucpávka |
| 230 - olízající kolo | 502.1 - hlavní kruh oběžného kola |
| 321 - ložiska | 502.2 - hlavní kruh spřály |
| 323 - ložiska | 813 - elektromotor |
| 350 - spodní ložiskové těleso | 818 - rotor |
| 352 - horní ložiskové těleso | 901 - kontrolní trouba |
| 400.1 - těsnění | 902 - těsnění |
| 400.2 - těsnící kroužek | 916 - zádka |
| 412 - kroužek | 922 - malice oběžného kola |

Obr. 3

3.3.1 Popis hlavních dílů čerpadel

Pos. 813 - elektromotor

- trifázový, asynchronní;
- přímé spouštění;
- chod trvalý nebo přerušovaný s max. počtem 10 sepnutí za jednu hodinu rovnoměrně rozdělených;
- třída izolace vinutí F;
- krylý motoru IP 68 – 10;
- tolerance napětí (+6%), (-10%);
- kontrolní vybavení - dvě tepelné ochrany zabudované ve vinutí s vypínači teplotou 130°C

Pos. 230 - oběžné kolo

- jednokanálové ze zušlechtěné ocelolitiny pro čerpání silně znečištěných kapalin s mechanickými nečistotami podle kap. 1.0;

Pos. 818 - rotor

- hřídel rotoru vyroben z nerezové oceli.

Pos. 321, 323 - ložiska

- spodní ložisko (323) dvouradé s kosoúhlým stykem;
- horní ložisko (321) jednořadé s krycím plechem;
- mazání ložisek plastickým mazivem

Pos. 433 - mechanická ucpávka

- je použito dvojité mechanické ucpávky, těsnící plochy ze slinutých karbidů.

Pos. 350 - spodní ložiskové těleso

- odděluje olejový prostor od prostoru elektromotoru, olej v olejovém prostoru maže a chladí mechanické ucpávky; k tomu je použito turbinového oleje TB 32.

3.4 Varianty provedení

Provedení SJ

Čerpadlo je umístěno v suché jímce, pevně přišroubováno k základu. Motor je vodotěsný, takže případné zatopení jímky není čerpadlu na závadu.



Nesmí však dojít k zatopení ovládací skříně.

POZOR!

U čerpadla 100-GFHU lze variantu SJ provozovat pouze s oběžným kolem $\varnothing 250$ mm

Instalace čerpadla je velmi jednoduchá. Do základu zabetonujte základové šrouby (šrouby jsou součástí dodávky) a přišroubujte čerpadlo.

POZOR!

Při připojování potrubí je nutno dbát na to, aby se nepřenášelo první potrubí nebo jeho hmotnost na čerpadlo.

Provedení SZ

Provedení SZ se skládá z vlastního čerpadla a ze spouštěcího zařízení. Spouštěcí zařízení má tyto části:

- přírubu spouštěcího zařízení;
- výtláčné koleno;
- příchytku vodicích trubek;
- vodicí trubky - nejsou součástí dodávky
- základové šrouby.

Na dno jímky připevněte koleno pomocí zabetonovaných základových šroubů. Šrouby a matice natřete antikorozním prostředkem. Na základové desce kolena jsou dva otvory pro usazení vodicích tyčí, které jsou nahoře ve vstupním otvoru upoveněny příchytkou vodicích trubek. Příchytku vodicích trubek je možno k rámu přišroubovat nebo přivářit. Při instalaci dbát na to, aby vodicí trubky byly ve svíslé poloze. Vodicí trubky nejsou předmětem dodávky.

Čerpadlo potom spouštějte po trubkách do jímky, samo automaticky zapadne na koleno.

Pro případnou revizi nebo opravu lze čerpadlo vytáhnout bez jakékoliv demontáže.

POZOR!

- kabely nesmí být prověšeny až pod čerpadlo, neboť by mohlo dojít k jejich nasáti do hydraulického prostoru. Doporučujeme přichycení kabelu příchytkami k výtláčnému potrubí - přibližně po 3 m;
- před spuštěním vyčistit schachtu od rozměrných nečistot;
- zkrotnovat správné usazení čerpadla na výtláčnému koleně před prvním zavodněním jímky.

Provedení MH

Čerpadlo je umístěno v mokré jímce ponořené do čerpání kapaliny. Při provozu je volně zavěšeno na laně nebo řetězu.




Je nutné zabránit otáčení nebo otáčivému kívání kolem svíslé osy, aby nedošlo k poškození kabelu.

Velikost 80-GFHU je upravena s ohledem na co nejmenší rozměry tak, aby bylo možné jej použít do malých a velmi úzkých prostorů s minimálním rozměrem vstupních otvorů od průměru 500 mm.

Součástí dodávky tohoto provedení je požádní hadice z chemilonové tkаниny s prýžovou vložkou, která je ukončena polovinou požární rychlospojky velikosti DN 75.


3.5 Rozměry čerpadel



Obr. 4

- 1 - vlastní čerpadlo s přívodním kabelem;
- 2 - stojan k pevnému uchycení soustrojí na základ, připevněný k čerpadlu, včetně základových kotevních šroubů;
- 3 - sací přírubové koleno připevněné k čerpadlu;


Mimo základní polohy sacího hrdla (I) jsou v rozměrovém náčrtku naznačeny čárkovánem další možné polohy sacího hrdla (II, III) vůči vytlačenému hrdlu, dosažitelné příslušným natočením sacího kolena a stojanu o 90°.



Obr. 5

- 1 - vlastní čerpadlo s přívodním kabelem;
- 2 - příruba spouštěcího zařízení s vodicí objímkou na čerpadle;
- 3 - vytlačné koleno včetně základových kotevních šroubů;
- 4 - příchytky vodicích trubek, bez připevnovacích šroubů;

Pro trubkové vedení čerpadla vyhovují pozinkované trubky DN 2" podle ČSN 42 5710 v délce podle hloubky jímký (posice 5).




Obr. 6

- 1 - vlastní čerpadlo s přívodním elektr. kabelem
 2 - výtláčné koleno s připoj. závitem Rd 130 (u typu 100-GFHU);
 3 - kompletní savicové šroubení 110 podle ČSN 38 9409 (u typu 100-GFHU);
 4 - výtláčná chemilonová hadice DN 110 s vnitřní průzhovou vložkou ve standardní délce 10 m (u typu 100-GFHU). Ukončení výtláčné hadice savicovým hrdlem se závitem Rd 130 umožňuje event. další dodatečné prodloužení/výtlak čerpadla 100-GFHU.

Typ	80-GFHU			100-GFHU		
	SZ	MH	SJ	SZ	MH	SJ
Variancia						
a	775			1125	870	870
b	793			-	858	683
b ₁	-			183	-	203
c	150			150	150	155
Ø d	2"			-	2*	-
e	160			280	160	10 200
f	min. 120			-	min. 120	-
g	511			-	546	-
h	min. 56			-	min. 56	-
i	11			-	11	-
j	45			-	45	-
k	241			-	241	-
l	362			-	362	-
m	-			200	-	200
n	-			225	-	260
Ø o	-			4xØ14	-	4xØ14
Ø p	-			455	-	455
r	-			20	-	20
Ø s	3xØ18			-	3xØ18	-
t	92			-	92	-
u	406			-	406	-
v	410			-	410	-
z	200			-	200	-
D _s	-			DN 100	-	DN 100
D _v	DN 80			DN 80	DN 100	DN 100
A	140			-	140	-
B	155			-	155	-
E	60/60			-	60/60	-
F	180			200	180	-
G	180			-	180	200
Ø H	-			370	-	370
Ø L	-			4xØ40	-	4xØ40
R	min. 600			-	min. 650	-
S	min. 620			-	min. 700	-

Viz samostatný rozhraní načítka obr. 7

Provedení varianty MH u velikosti 80-GFHU



Obr. 7

Sací hrdlo čerpadla u varianty „SJ“ je s přírubou pro PN 6 podle ČSN 13 1201, s hrubou těsnící lištou.

Výtláčné hrdlo čerpadla u varianty „SZ“ je s přírubou pro PN 16 podle ČSN 13 1211, s hrubou těsnící lištou. U varianty „SJ“ je s přírubou pro PN 10 podle ČSN 13 1202, s hrubou těsnící lištou (s výjimkou typu 80-GFHU, který má přírubu výtláčného hrdla pro PN 16 podle ČSN 13 1203).

Rozměr „d“ - trubka 2" podle ČSN 42 5710 pozinkovaná.

Rozměry „v“ a „z“ se vztahují k základně patkového výtláčného kolena; půdorysný tvar základny je naznačen čárkovaně.

4.0 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

POZOR!



Čerpadlo možno přepravovat ve vertikální nebo horizontální poloze. Musí být pevně ukotveno, aby se neprevrátilo nebo neodvalovalo.


Při manipulaci zavěsit čerpadlo jen na závěs, nikdy nemáhat kabel osovým tahem!

Za mrazu je třeba nechat čerpadlo ponořené v čerpané kapalně, která nezamrzá nebo čerpadlo vytáhnout a vysušit. Stane-li se, že zmrznou zbytky vody v hydraulickém prostoru, ponořit čerpadlo do kapaliny, nikdy nepoužít k rozmrazení plamene.

Při delším skladování nebo odstavce čerpadla je třeba:

- občas protočit rotorem, aby se neslepily těsnící kroužky mechanické ucpávky (asi 1x za 2 měsíce), při skladování delším než 6 měsíců je to nutnost;
- umístit čerpadlo v suchém prostředí

Po delším skladování nebo delší odstavce čerpadla nutno provést kontroly jako před uvedením nového čerpadla do provozu.



5.0 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI



Připojení čerpadla ke zdroji musí provádět pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Připojení lze provést jen ke zdroji s napětím a frekvencí odpovídající údajům uvedeným na štítku čerpadla. Čerpadlo lze připojit jen k elektrické síti, která odpovídá příslušným platným předpisům. Čerpadlo musí být jištěno proti nadproudů s vypínačem charakteristikou T1 a T2, zkratu a se zapojenými tepelnými bimetalovými čidly v ovládacím obvodu čerpadla. Teplné bimetalové čidlo má rozplínací kontakt a lze jej připojit do ovládacího obvodu s max. napětím 250V. Jiné napětí na dotaz.

Nadproudová ochrana musí být nastavena na jmenovitý proud čerpadla, který je uveden na štítku.

Po montáži je třeba změřit izolační stav čerpadla i elektropříslušenství (nejméně 2 MΩ) a překontrolovat připojení ochranného vodiče včetně dotažení všech svorek. Provozovaná čerpadla se musí pravidelně kontrolovat. Schéma zapojení přívodního vodiče v čerpadle je podle obr. 8.

- 1 upravková vývodka
2 upravková průchodka
3 dva hřídele teploty vinutí el. motoru
4 sestříkací vodič
5 elektromotor

Obr. 8

Jednotlivé žíly vodiče a vývody vinutí motoru jsou označeny barvou a barevnou trubičkou a zapojí se na jednotlivé svorky takto:

svorka označena

U ... barva černá

W ... barva šed tmavá

V ... barva hnědá

T1, T2 ... barva bílá

zelenožlutá

Ochranná žila je označena zeleno/žlutou barvou a je delší než ostatní žíly nejméně o 50 mm.

6.0 MONTÁŽ ČERPADLA

POZOR!



- a) nikdy nepracujte sami;
- b) zjistěte přítomnost jedovatých plynů;
- c) používejte bezpečnostní pásy, lana příp. plynovou masku, nepodceňujte možnost utonutí;
- d) před svářeckými pracemi kontrolujte, zda nehrozí nebezpečí výbuchu;
- e) dejte pozor na nebezpečí úrazu elektrickým proudem;
- f) udržujte zvedací zařízení v bezvadném stavu;
- g) ohraňte pracovní prostor;
- h) únikovou cestu nechávejte vždy volnou.

Zvedací zařízení:

- závěs umístit přímo nad čerpadlem;
- nikdy nepracovat pod těženem.

7.0 PROVOZ A ÚDRŽBA

7.1 Doporučená opatření před uvedením do provozu

POZOR!

- před zahájením prací zkонтrolovat, zda je čerpadlo odpojeno od zdroje a není pod napětím;



- zkонтrolovat stav zařízení, nepoškozenost kabelu a elektrické krytí;
- při uvádění nového čerpadla do provozu nebo po delší provozní přestávce doporučujeme několikrát prototíčit rotem;
- zkонтrolovat množství oleje v čerpadle;
- zkонтrolovat správný směr otáčení rotoru - zavěsit čerpadlo na lano a zapnout krátké elektromotor. Pokud čerpadlo škubne opačně než znázorňuje šípka, je směr správný. V opačném případě nutno zaměnit 2 libovolné fáze.

POZOR!

U velkých čerpadel může být škubnutí silné.

POZOR!

7.2 Provoz

Během provozu nepotřebuje čerpadlo žádnou obsluhu.

Je třeba dát, aby výtlacná hadice nebyla nikde ohnuta (zlomena).

Údržba této čerpadel v době provozu je minimální.

Za mrazu je třeba nechat čerpadlo ponořené v kapalině, která nezamrzá nebo čerpadlo vytáhnout, vypláchnout a

vysušit. Stane-li se, že zamrzou zbytky vody v hydraulickém prostoru, ponořit čerpadlo do vody před uvedením do provozu.

Pro zabránění provozu čerpadla na sucho výrobce doporučuje hladit výšku minimální hladiny.

Bezpečnostní poučení

POZOR!



- před zahájením jakékoli práce s čerpadlem zkонтrolujte, zda je čerpadlo odpojeno od zdroje a není pod napětím (platí i pro signalizační obvod);
- čerpadlo před demontáží a díly po vymontování neutralizovat;
- nepodceňujte možnost ohrožení zdraví, dbejte max. osobní hygieny;
- pracovníci by měli být očkováni proti infekčním nemocím, které se mohou v daném prostředí vyskytnout;
- používejte ochrannou přilbu, brýle a boty;
- při potřísňení zdravotně závadnou kapalinou je nutno provést první pomoc
oči - výplach čistou tekoucí vodou až 15 minut a vyhledat lékaře;
kůže - postříkané oblečení svléknout, umýt pokožku mýdlem a vodou a vyhledat lékaře.

Je nutno dodržovat všechny obecně platné předpisy z hlediska bezpečnosti a hygieny práce a místní předpisy provozovatele.

7.3 Rozsah kontrol

U nového i opraveného čerpadla, zejména po výměně mechanické ucpávky nebo zásahu do ní, je nutno po 20 - 30 hodinách provozu provést kontrolu stavu a množství oleje a kontroly motorového prostoru.

Dále je nutno provádět pravidelné kontroly a preventivní prohlídky zaručující správný chod a vyšší životnost čerpadla. Kontroly provádět min. 1x ročně, při těžkých podmínkách a dlouhodobém nepřetržitém provozu, obzvlášť u čerpadel v provedení SJ, i častěji.

Pravidelné kontroly a preventivní prohlídky

- kontrola množství a stavu oleje;
- kontrola stavu motorového prostoru (přítomnost vody);
- kontrola šroubových spojů (dotažení);
- kontrola stavu závěsů a řetězu (dotažení a prorezavění);
- kontrola stavu spirály a oběžného kola;
- kontrola přívodního kabelu;
- kontrola izolačního stavu motoru;
- kontrola a domazávání ložisek.

Kontrola množství oleje

- čerpadlo postavit do vertikální polohy;
- demontovat částečně šestihranou zátku (916). Pokud vytéká olej - je ho dostatek, pokud nevytéká - nutno jej doplnit. Používá se turbínový olej TB 32.

POZOR!

Pozor na přetlak!

Při demontáži zátek motorového a olejového prostoru dát přes zátky hadr, aby se zabránilo postríkání;

Stav oleje

- olej ke kontrole se vysaje ze dna olejové vany po demontáži šestihranné zátky (916).
 - kontrola jakosti olejové náplně ukáže na stav mechanické ucpávky;
 - dovolený průsak je 0,05 ml/hod.
- Pokud se dostane voda do oleje (může se vytvořit bílá emulze) - nechat odstát, případná voda se oddělí, tzn. klesne na dno nádoby. Obsah nádoby (horní část bez vody) je možno zpětně použít.
- pokud je silná emulze nebo hodně vody, olej vyměnit;
 - olej kontrolovat znovu po týdenním provozu;
 - vyskytne-li se voda opakovaně v olejovém prostoru, znamená to, že je vadný buď těsnící kroužek zátky (400.1), nedotažená zátnka (916), poškozené těleso ložiska (350), těsnící "O" kroužek (412) nebo vadná spodní část mechanické ucpávky (433).

Kontrola motorového prostoru

- demontovat kontrolní šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestíhranem (901);
- kontrolovat; zda není voda nebo olej v motorovém prostoru.

POZOR!

Pozor na přetlak!

Kontrola stavu spirály a oběžného kola:

- kontrola opotřebení - je-li zjištěn pokles hydraulických parametrů, nutné rozhodující dílce vyměnit;
- pokud spára mezi těsnícími kruhy pos. 502.1, 502.2 je větší než 2 mm je nutno kruhy vyměnit.

Kontrola přívodního kabelu



- nutno kontrolovat stav izolace;
- Instalace kabelu musí být bez ostrých ohybů a stisků.

Izolační stav motoru

- hodnota odporu mezi fázemi a kostrou musí být větší než 2 MΩ ve studeném stavu.

Kontrola a domazávání ložisek

Pro zvýšení životnosti ložisek, zejména u čerpadel 100-GFHU v provedení SJ a provozovaných v suché jímce, je nutno po 2 500 provozních hodinách provést kontrolu maziva v horním ložisku, případně ložisko domazat plastickým mazivem LV-2-3. (Mazivem zaplnit jen asi 1/3 objemu mezi kroužky ložiska.) K tomu je třeba demontovat víko

svorkovnicového prostoru (160) a pak pomocí šroubů stáhnout horní ložiskové těleso (352). Po zpětné montáži víka svorkovnicového prostoru je třeba překontrolovat těsnost (tlakování motorového prostoru), zejména v případech, kdy hrozí zaplavení čerpadla. V případě nejasnosti s domazáváním ložisek se obraťte na odborné servisní středisko.

8.0 VÝMĚNA SOUČÁSTÍ

Výměna oleje

- olej vysát ručním čerpadlem. Dávat pozor, aby sací hadička sahala až na dno olejové vany

POZOR!

Při povolení zátky, je-li zjištěn přetlak a voda v oleji, je třeba olej vyměnit. Po 24 hod. provést opakování kontroly.

Pod zátku dát při každé manipulaci nové těsnění. K naplnění použít turbinový olej v množství 2,6 l.

Výměna těsnících kruhů

- provádět ji v případě, že spára mezi nimi je větší než 2 mm.

Výměna kruhu spirály (502.2)

- demontovat motorový díl od spirály (matice šroubů 902) starý těsnící kruh rozbrusit nebo rozfrézovat, nový kruh narazit, použít dřevěné podložky.

Výměna kruhu oběžného kola (502.1)

- motorový díl uvolnit od spirály (matice šroubů 902) a nadzvednout, kruh srazit nebo rozbrusit. Nový kruh nahřát a nasunout.

Výměna oběžného kola

POZOR!

- opotřebené oběžné kolo má nožově ostré hrany, nebezpečí poranění!

Demontovat motorový díl od spirály (matice šroubů 902) a nadzvednout jej. Uvolnit matice oběžného kola (922) stáhnout stahovákem oběžné kolo.

POZOR!

Po demontáži chránit mechanickou ucpávku před poškozením.

Montáž oběžného kola

- zkонтrolovat konec hřidele, zda je čistý a bez ostřin. Zkontrolovat, zda je pero v drážce těsné a mechanická ucpávka ve správné poloze. Namazat náboj oběžného kola a konec hřidele, nasunout kolo nové. Montáž bude ulehčena, když bude kolo zahřáto na 100°C. Zkontrolovat, zda se rotor s nasazeným oběžným kolem volně otáčí. Smontovat motorový díl s oběžným kolem se spirálou (nezapomenout na "O" kroužek - 412).

V čerpadle je dovoleno provádět pouze uvedené zásahy. Jiné zásahy může provádět jen výrobce nebo smluvní opravna, případně provozovatel po dohodě s výrobcem po stanovené podmínce.

S čerpadlem je dodáván klíč s rukojetí pro uvolnění matice oběžného kola.

Typ čerpadla		80-GFHU		100-GFHU	
102	Spirála	V9-7007 MH	1	-	-
102	Spirála	V0-1494 SZ,SJ	1	V0-1413	1
160	Vlko svorkovnicového prostoru	V805 968	1	V805 979	1
180	Dno olejové vany	V804 959	1	V804 960	1
230	Oběžné kolo	V9-7084	1	V9-7078	1
321	Ložisko CSN 02 4640	6303Z	1	6306Z	1
323	Ložisko CSN 02 4665		3208		1
350	Ložiskové těleso spodní	V9-9748	1	V9-9774	1
352	Ložiskové těleso horní	V805 959	1	V805 980	1
360	Vlko ložiska		V533 957		1
400.1	Těsnění CSN 029312.2		18x24		1
400.2	Těsnici kroužek CSN 02 9312.2		10x16		1
412	Kroužek CSN 02 9281.2	160x3	1	200x5	1
412.1	Kroužek CSN 02 9281.2	190x5	1	260x5	1
412.2	Kroužek CSN 02 9281.2	240x3	2	250x3	1
412.3	Kroužek CSN 02 9281.2		260x3		1
433	Mechanická ucpávka 2Z-SP-KK-28		V805 831		1
463	Krycí plech		V537 410		1
502.1	Těsnicí kruh oběžného kola	V518 845	1	V519 034	1
502.2	Těsnicí kruh spirály	V518 844	1	V518 850	1
576	Držadlo	V726 538	1	V725 953	1
811	Těleso statoru	V900 436	1	V900 437	1
813	Elektromotor HOC	132 S 04	1	160 M 04	1
818	Rotor	V723 591	1	V723 645	1
824	Kabel		H07RN - F 6G 1,5		
826	Třmen vývodky		V527 389		1
826.1	Vložka vývodky		V115 942		1
834	Vývodka		V720 539		1
835	Svorkovnice kompletní		V520 311		1
839	Zemnící svorka		V517 142		1
900.1	Šroub	V116 553	8	V107 778	8
900.2	Šroub	V116 725	3	V107 778	3
900.3	Šroub M 8x30		V108 713		2
900.4	Šroub závěsu		V116 892		2
901	Šroub CSN 02 1103.2	M6x12	1	M 10x16	1
901.1	Kontrolní šroub		V114 926		1
902	Šroub CSN 02 1176.9		M 10x35		8
902.1	Šroub CSN 02 1176.2		M8x20		3
902.3	Šroub CSN 02 1178.2		M8x25		2
904	Šroub CSN 02 1151.9	M 6x16	2	M6x20	2
916	Zátka		V116 491		1
922	Matice oběžného kola		V109 685		2
932	Pojistný kroužek CSN 02 2930	17	1	30	1
932.1	Pojistný kroužek CSN 02 2930		40		1
940	Pero CSN 02 2562.9		8x7x25		1


9.0 NÁHRADNÍ DÍLY

Všechny součásti čerpadel jsou vyměnitelné.

Při objednávání náhradních dílů a jiných jednáních je třeba uvést:

- typ čerpadla
- výrobní číslo čerpadla
- přesné číselné a jmenné označení dílů (tab. 3)

Typ čerpadla a jeho výrobní číslo jsou uvedeny na údajovém štítku, který je připevněn na čerpadle.



Obr. 9

10.0 PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ODSTRANĚNÍ

Porucha

1. Čerpadlo se nerozbíhá, motor je tichý

1.1 Zdroj je bez napětí

2. Čerpadlo se nerozbíhá, motor bručí

Příčina

1.2 Přetavené pojistky nebo zapušcené nadprouduvové relé

1.3 Vypnuty bimetalové spínače ve vinutí

1.4 Přerušený přívod k motoru

2.1 Jedna pojistka přetavena. Přívod v jedné fázi přerušen.

2.2 Oběžné kolzo zablokováno vlivem předmětu, který vnikl mezi ně a spirálu.

3. Čerpadlo se rozběhne, ale objem. průtok je malý, chod někdy hlučný.

3.1 Obrácený smysl otáčení motoru.

3.2 Potrubí částečně upcpáno.

3.3 Nadměrně opotřebené ob. kolo.

3.4 Čerpadlo pracuje v provozním bodě před dovolenou pracovní oblastí.

4. Čerpadlo se rozběhne, objem. průtok je velký, chod hlučný.

4.1 Čerpadlo pracuje v provozním bodě za dovolenou oblastí

Odstranění

1.1 Závadu odstranit (pracovník s příslušnou elektrotech. kvalifikací)

1.2 Závadu odstranit (pracovník s příslušnou elektrotech. kvalifikací s

1.3 Nechat čerpadlo zchladnout a znova zapnout

1.4 Závadu odstranit (pracovník s příslušnou elektrotech. kvalifikací nebo odborný servis)

2.1 Závady mezi sítí a kabelem - odstranit (pracovník s příslušnou elektrotech. kvalifikací), další závady - servis

2.2 Zkontrolovat, zda jde rotorem protočit. Pokud ne, předmět odstranit - demontovat ob. kolo příp. i spirálu.

3.1 Opravit.

3.2 Vyčistit.

3.3 Vyměnit

3.4 Nutno bud změnit výtlakový řad nebo použít čerpadlo s vyšší dopravní výškou.

4.1 Nutno použít bud jiné čerpadlo s menší dopravní výškou nebo změnit odporovou charakteristiku potrubí, např. seškrzením výtlaku.

Porucha	Příčina	Odstranění
5. Čerpadlo se rozběhne, objem, průtok je správný. Abnormalní vibrace čerpadla, hlučný chod.	5.1 Značně opotřebené a tím nevyvážené oběžné kolo.	5.1 Vyměnit
6. Přetavují se pojistky.	6.1 Zkrat v přívodu	6.1 Závadu odstranit (pracovník s příslušnou elektrotech. kvalifikac).
	6.2 Velký úbytek napětí v síti	6.2 Závadu odstranit (pracovník s příslušnou elektrotech. kvalifikac).
	6.3 Slabě dílenzovaný přívod	6.3 Závadu odstranit (pracovník s příslušnou elektrotech. kvalifikac).
7. Tepliná nadproudová ochrana motoru vypíná.	7.1 Nesprávně nastavená hodnota tepelného nadproudového relé	7.1 Nastavil na I_{sp} (pracovník s příslušnou elektrotech. kvalifikac).
	7.2 Přetížení motoru způsobené brzděním rotoru předmětem mezi ob. kolem a spirálou	7.2 Zkontrolovat, zda Jde rotorem protočit. Pokud ne, předmět odstranit demontáží spirály, příp. oběžného kola
8. Voda nebo olej v motorovém prostoru.	8.1 Uvolněné šrouby dozáhnout.	8.1 Kontrola po 24 hod. provozu, při opakovém průsaku oprava v servisu.

11. OBSAH DODÁVKY

11.1 Provedení „SZ“

- čerpadlo ve smontovaném stavu s kabelem;
- pífruba spouštěčho zařízení s vodicí objímkou na čerpadle;
- výtláčné koleno včetně 4 kusů základových kotevních šroubů;
- montážní nářadí - 1 ks klíč na matici oběžného kola + rukojet

11.2 Provedení „MH“

- čerpadlo ve smontovaném stavu s kabelem;
- výtláčné koleno;
- hadice 10m (je-li požadovaná);
- montážní nářadí - 1 ks klíč na matici oběžného kola + rukojet a 1 ks klíč 100/75 ON 38 9450 (jen pro 100-GFHU).

11.3 Provedení „SJ“

- čerpadlo ve smontovaném stavu se stojanem a sacím pífrubovým kolenem, s kabelem;
- kotevní šrouby - 4 ks;
- montážní nářadí - 1 ks klíč na matici oběžného kola + rukojet.

Součástí dodávky každého čerpadla je návod k obsluze a montáži a záruční list.

12.0 ZÁRUKA

Délka záruční doby a záruční podmínky jsou stanoveny v záručním listě, nebo v kupní smlouvě. V záruční době může provádět demontáž a opravy pouze výrobní závod, nebo jím pověřené servisní středisko - viz. Záruční list.

13.0 SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDISEK

Seznam servisních středisek je uveden na záručním listu.

14.0 POKYNY K NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM



Pokyny k nakládání s odpadem vznikajícím v průběhu životního cyklu čerpadla (ve smyslu §10 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)

1. Domácí spotřebiče

Druh odpadu	Kód ¹⁾	Kategorie	Způsob nakládání
Papírový a lepenkový obal	15 01 01	O	Ostatní odpad - využitelný odpad - prostřednictvím tříděního sběru v obcích nutno předat osobě oprávněné nakládat s odpadem ³⁾ .
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení - čerpadla	20 01 36	O	Kompletní opotřebené elektrozařízení nutno odevzdat (bezplatně) na místě k tomu určeném (sběrném místě). Nesmí skončit v komunálním odpadu!

2. Součásti čerpadel pro průmysl

Druh odpadu	Kód ¹⁾	Kategorie	Způsob nakládání
Odpad z elektrického a elektronického zařízení - vyřazená zařízení	16 02 14	O	Ostatní odpad - využitelný odpad - po vytřídění nutno předat oprávněné osobě provádějící výkup odpadů nebo druhotních surovin
Papírový a lepenkový obal	15 01 01	O	
Ostatní vyřazená zařízení - kovové dílce čerpadel (bez zbytků oleje)	17 04 07	O	
Ostatní vyřazená zařízení - nekovové dílce čerpadel (např. z uhlíku, karbidu, keramiky)	16 02 16	O	Ostatní odpad - nutno shromáždit a předat provozovatelovi skládky odpadu
Ostatní vyřazená zařízení - pryžové dílce čerpadel	16 02 16	O	Ostatní odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění ve spalovně odpadu
Dřevěný obal	15 01 03	O	
Plastový obal - fólie z PE	15 01 02	O	
Drobné plastové předměty ²⁾	16 02 16	O	
Ostatní motorové, převodové a mazací oleje	13 02 08	N	Nebezpečný odpad - nutno shromáždit a předat k zneškodnění k tomu oprávněné osobě
Rozpouštědla a jejich směsi s konzervačními prostředky (mimo biologicky odbouratelné)	14 06 01 14 06 02 14 06 03	N	

¹⁾viz. vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů

O - znamená odpad ostatní
N - znamená odpad nebezpečný

²⁾POZOR, polytetrafluoretylen (teflon, PTFE) nesmí být vzhledem k toxicitě spalin spalován jinde než ve spalovně odpadu

 ³⁾ Zpětný odběr a využití odpadu z obalu je zajištěn v rámci kolektivního systému EKO-KOM ve smyslu požadavku zákona 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění. Informace o sběru, třídění a využití odpadu z obalu jsou uvedeny na internetových stránkách www.ekokom.cz



⁴⁾Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA ve smyslu požadavku zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Sběrná místa elektroodpadu jsou zveřejněna na internetové stránce www.retelka.cz

15.0 PROVOZNÍ KNIHA


Poslední údržba		Stanoviště čerpadla	Poznámka	Podpis
Datum	Výrobní číslo			

Změny technických údajů, textu a vyobrazení jsou vyhrazeny.



EN ISO 9001:2000
Certifikát č. 44 100 075006

SIGMA 1868 spol. s r.o.
783 50 Lutín
Tel.: +420 585 651 337
Fax: +420 585 651 339



TD 51404 | 0209